

Hodnocení návrhu č. 5

Za hlavní nedostatek porota konstatuje zaměření autora na řešení využití statku, aniž by pro centrum obce přinesl obdobné koncepční zamyšlení. Např. umístění parkoviště a chodníku směrem ke kapli je takto možné pouze ve 2D. Reálně by si toto řešení vyžádalo odtěžení svahu a opěrné zdi v naprosto neúměrných finančních nákladech. Porota oceňuje snahu o návrat k formě lidové architektury této oblasti.

Návrh stávající vedení komunikací doplňuje o větev na západní straně statku, která zajišťuje podélné parkování. Kapacita stání se jeví jako dostatečná, technicky obtížně bude provedení kolmých stání ve svahu pod kostelem. V těsné blízkosti obecního úřadu stání chybí.